
ВИДЕОПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ


к зданию МБУ ДО «Детская школа искусств № 68», по адресу ул. Пионерская, 44, доп. пом.1п



Наименование структурно-функциональной зоны	Фотографии	Пояснения
Здание учреждения	 	Помещение школы расположено на первом этаже жилого четырехэтажного дома


Остановка (ул.Пионерская. Автобусы №120, 24, 113, 130)	 	Остановка общественного транспорта находится в 100 м. от школы.
Путь движения на территории		Имеется асфальтированная проезжая дорога. Отдельно выделенной пешеходной дорожки нет.

Пешеходный переход		Пешеходный переход оборудован знаком, имеется разметка.
Место для парковки		Отсутствует место для парковки транспортного средства инвалида. Отсутствует знак и разметка.


Входная площадка перед входной дверью	 	Имеются ступени к крыльцу школы высотой 0,2 м., порог входной двери 0,1 м. Установлена кнопка вызова помощи, информационная табличка по Брайлю
Вход в здание, тамбур	 	Имеется порог входной двери 0,1 м

Коридор (зона ожидания)	 	Помещение оборудовано местом для ожидания
Гардероб	 	Школа имеет сменное кресло-коляску

Двери в учебные кабинеты	 	Дверной проем имеет порог и перепады пола. Ширина дверных проемов менее 0,9 м. Расширить дверной проем нет технической возможности, т.к. помещение находится на 1 этаже жилого дома.

Пути эвакуации, запасный выход	   	Двери запасного выхода оборудованы стационарным пандусом

Концертный зал		Дверной проем имеет порог, перепады высоты пола на сцене.

Кабинетная форма обслуживания		Ширина дверных проемов менее 0,9 м. Расширить дверной проем нет технической возможности, т.к. помещение находится на 1 этаже жилого дома.
Туалетная комната	 	Параметры санитарных зон, используемых инвалидами, в том числе на креслах-колясках не соответствует. Расширить дверной проем нет технической возможности, т.к. помещение находится на 1 этаже жилого дома.

Данный объект не обеспечен элементами доступности и мерами оказания услуг для инвалидов всех категорий. Работы по адаптации учреждения не представляются возможными, т.к. помещение находится на 1 этаже жилого дома.